



TRAGEDIA FUNIVIA STRESA-MOTTARONE

In foto: la “testa fusa” della fune conficcata nel tronco di un albero.



Vista così, ma è solo la parte superiore, appare intatta. Il fatto che si sia conficcata nell'albero fa presumere che il cavo se ne era già andato per i cavoli suoi. Le cause dell'eventuale sfilacciamento della fune dall'estremità andranno verificate. Deterioramento a fatica o strappo repentino?